



**Billund Kommune
Driftsenheden Park og Vej
Tårnvej 30
7200 Grindsted**

Att.: Lone Arendt Rasmussen

12. februar 2021

Sag nr.: 202031

Sag: Billund, Billund Syd – Etape 5. Notat om udført pejling af vandspejl.

Vi har den 23.10.2020, på foranledning af Billund Kommune, udført 7 geotekniske boreriger på området som angivet på vedlagte situationsskitse, bilag 7a.

Vi har i forbindelse med boringen pejlet vandspejlet og igen den 10.02.2021 med følgende resultater:

Resultatoversigt				
202031 Billund, Billund Syd - Etape 5				
Boring	VSP m u.t.	Kote	VSP m u.t.	Kote
	23.10.2020	23.10.2020	10.02.2021	10.02.2021
1	2,70	54,6	2,62	54,7
2	0,61	55,4	0,64	55,4
3	2,55	54,4	2,49	54,4
4	2,86	55,1	2,69	55,3
5	2,99	54,8	2,67	55,1
6	2,31	55,8	2,08	56,0
7	2,62	55,8	2,46	56,0

Idet vi takker for opgaven, er vi fortsat til rådighed for supplerende spørgsmål til undersøgelsen.

Med venlig hilsen

GeoConsult ApS

Morten F. H. Jepsen
Geoteknisk Assistent

Bilag: Situationsskitse, Bilag 7a



GeoConsult



- Et sikkert grundlag

Sag: 202030 Billund, Billund Syd – Etape 5

Situationsskitse

Godkendt:

Dato: 26-10-2020

Bilag: 7a

GeoConsult ApS Snedkervej 39 6740 Bramming Tlf. 75102777 Fax. 75102799